

報價單

消防安全設備檢查後缺失改善報價(同意單)

業主：臺北市士林區平等國小 台照

電話：2861-0503#21

聯絡人：林小姐

地址：台北市士林區平菁街101號

日期：107年02月06日

項次	品名規格	數量	單價	總價	備註
1	懸吊式自動乾粉滅火器,重新性能檢修認證及專業技術人員簽證(依據新法規定)(含拆裝)	4具	660	2,640	廚房×4
2	乾粉滅火器,重新性能檢修認證及專業技術人員簽證(依據新法規定)	6具	360	2,160	廚房×2,四維樓2F×1,八德樓2F×1,宿舍×2
3	火警警鈴測試無聲音含查修迴路	1處		1,200	幼兒園×1
4	出口標示燈不亮且電源無電改善補配置電源線	1處		1,200	禮堂1F×1
5	出口標示燈更換為LED燈型	1台		800	禮堂1F×1
6	緊急照明燈不亮且電源無電改善補配置電源線	1處		1,200	禮堂1F×1
7	緊急照明燈更換為LED燈型	1台		700	禮堂1F×1
	以下空白				
				合計	NT\$9,900

總計新台幣玖仟玖佰元整

報價有效期限：7天（上列缺失預定於3/20前改善完成，再辦理申報完成）

付款辦法：改善完成，14日內即可收款（匯款公司帳號）

其他條件：本報價單施工範圍僅含上列項目及數量

※同意改善請簽名後，回電通知戴經理，即可安排改善



戴正良

經辦人 消防設備士 戴正良 電話：
0921-034-900, 0911-652-200

急事請打行動電話聯絡